

**Relatório de Visita Técnica**

(09/06/2025)

Emitido em: 09/06/2025 11:58

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Empresa responsável</b> | Clean Care SP                             |
| <b>Responsável técnico</b> | Lucas Camargo                             |
| <b>Endereço</b>            | Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial |
| <b>Telefone de contato</b> | (11) 4138-7807                            |

**Cliente**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nome</b>         | Pessego      |
| <b>Razão social</b> | Pessego      |
| <b>Unidade</b>      | Pessego      |
| <b>Endereço</b>     | Jacu pêssego |

**Informações do serviço**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Hora de Chegada</b>   | <b>Hora de Saída</b> |
| 10:12                    | 12:08                |
| <b>Tempo de execução</b> | 01:56                |

**Diagnóstico/Relato do cliente**

No meio da visita foi relatado que havia acabado a água como o tambor não estava cheio o dps continuou dosando produto porém sem água não adianta ele dosar .. os responsáveis foram orientados a deixar a boia erguida para não danificar o equipamento e assim que o problema da água estivesse resolvido era só descer a boia e seguir o fluxo normal de lavação dos ônibus ) no demais tudo segue funcionando normalmente!

**Serviços Realizados**


|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo do serviço</b>                    | <b>Quantidade</b> |
| Aferição e ajuste de dosagens de produtos | 3                 |

**Descrição**

Foi realizada a visita na unidade Pessego e foi feito a manutenção preventiva ( troca do selastic e vistoria nos diluidores ) todos os equipamentos seguem em seu funcionamento normal .. também foi feito a limpeza dos equipamentos.) segue as imagens anexadas, tudo foi acompanhado com a responsável do plantão ( Ingrid)

**Serviços a realizar na próxima visita**

Visita preventiva



Assinatura do técnico

Assinatura do cliente