

Relatório de Visita Técnica

(18/03/2025)

Emitido em: 18/03/2025 15:50

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Cema guarulhos
Razão social	CEMA
Unidade	Guarulhos
Endereço	Shopping Guarulhos

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
12:03	12:57
Tempo de execução	00:54

Diagnóstico/Relato do cliente

Sem relato


Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	2

Descrição
Foi realizada a visita técnica e preventiva na unidade.. foi constatado que o cliente estava utilizando um produto diferente dos fornecidos por nós .. o mesmo foi substituído por produtos certos Também foi passada a orientação de uso dos produtos para as colaboradoras ..

Serviços a realizar na próxima visita

Visita de acompanhamento



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
------------------------------	------------------------------