

Relatório de Visita Técnica

(18/03/2025)

Emitido em: 18/03/2025 16:09

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Cema Guarulhos
Razão social	CEMA
Unidade	Guarulhos
Endereço	Shopping Guarulhos

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
12:03	12:56
Tempo de execução	00:53

Diagnóstico/Relato do cliente

As colaboradoras informaram que o desinfetante não estava dosando mas se tratava da válvula de pé .. a mesma foi substituída voltando a dosar normalmente


Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1

Descrição
Foi realizada a visita e constatado que na unidade estavam utilizando um produto de outra marca nos diluidores sem ser a fornecida pela clean care .. o mesmo foi substituído por um produto certo e foi passado também a orientação de uso para as colaboradoras

Serviços a realizar na próxima visita

Visita de acompanhamento



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
------------------------------	------------------------------