

**Relatório de Visita Técnica**

(30/06/2025)

Emitido em: 30/06/2025 16:19

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Empresa responsável</b> | Clean Care SP                             |
| <b>Responsável técnico</b> | Lucas Camargo                             |
| <b>Endereço</b>            | Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial |
| <b>Telefone de contato</b> | (11) 4138-7807                            |

**Cliente**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Nome         | Cema sp market |
| Razão social | Cema           |
| Unidade      | Sp market      |
| Endereço     | Nações Unidas  |

**Informações do serviço**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Hora de Chegada</b>   | <b>Hora de Saída</b> |
| 14:44                    | 15:29                |
| <b>Tempo de execução</b> | 00:45                |

**Diagnóstico/Relato do cliente**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Higihosp 1:40 100 clorado. 1:40 Desinfetante fresh 1:20 |
|---------------------------------------------------------|

**Serviços Realizados**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo do serviço</b>                    | <b>Quantidade</b> |
| Aferição e ajuste de dosagens de produtos | 1                 |

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                 |
| Foi realizada a visita técnica para finalizar a instalação e implementação dos produtos .. tudo foi acompanhado pela responsável da limpeza e tudo segue funcionando normalmente |

**Serviços a realizar na próxima visita**

|                  |
|------------------|
| Visita de rotina |
|------------------|



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Assinatura do técnico</b> | <b>Assinatura do cliente</b> |
|------------------------------|------------------------------|